

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# Кроватей «CubeDesing»





#### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/2

-спинка опорная -изножье с опорой 1060-2160x865x70 -1шт 985-2085x355x40-1шт

-пакет с фурнитурой

Пакет №2/2

-царга левая 2010x200x20 - 1шT

-царга правая 2010x200x20 - 1шт

Ш 1060-2160 х В 865 х Д 2120 Рис. 1 -Общий вид.




Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 1. Перечень леталей

таолица 1. Перечень детален							
Поз.	Наименование	<b>Ко</b> л	L, мм	В,	S,		
1	Спинка опорная	1	1060-216	865	70		
2	Изножье с опорой	1	985-2085	355	40		
3	Царга левая	1	2010	200	20		
4	Нарга правая	1	2010	200	20		




Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков




Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

### Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Кровать собирайте в горизонтальном положении. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для её сборки и дальнейшей установки. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).

#### Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.

- 1. В отверстия Ø10 мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.
- 2. В муфты М8 на торцах деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите каркас кровати согласно Рис. 2 в следующем порядке:

- 2.1 Ввинтите в царги (3,4) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).
- **2.2** Соедините царгу левую (3) и царгу правую (4) со спинкой опорной (1) и изножьем с опорой (2) при помощи шкантов и усиленных эксцентриковых стяжек между собой, завернув эксцентрики до плотного присоединения деталей. (Рис.4).

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт
	Шток эксцентрика усиленного	Для сборки каркаса изделия	8
	Эксцентрик усиленный Ø35мм		8
	Шкант Ø10х50мм		8

